

ORCA CO., LTD.

3F X's Bldg., 26-22, Higashi-Ohi 5chome, Shinagawa-ku Tokyo, Japan
TEL:81-3-3471-8898 FAX:81-3-3471-8899 E-mail: systemdiv@orcajpn.co.jp




平素よりお世話になっております。

本船で「古い LAN ケーブル」に起因するトラブルの事例が上がっておりますので
注意喚起いたします。

各社本船 PC については、耐用期間を決めて定期的に更新しておりますが、その際に各 PC に
接続される LAN ケーブルは古いものをそのまま継続利用することがございます。

サーバラックや HUB に接続される LAN ケーブルは更新せずとも大きな問題はありませんが、
PC に接続される側の LAN ケーブル(壁の LAN コネクター→PC)に関しましては、ユーザーの
抜き差しや引き回しによるダメージが蓄積していることがあり、それに起因した想定外のトラブル
を引き起こすことがございます。

例1



コネクタの爪が折れており、
振動で抜けてしまう

例2		ケーブルが椅子やテーブルに踏まれて接触不良を起こしている
例3		粗雑なコネクタ圧着 内部が断線しかかっているためケーブルを曲げると信号が通じなくなる

これらの事例ではネットワークがつながったり切れたりと不安定な状態になっており、通信ができなくなるだけでなく、アクセス中のデータを破壊したりするトラブルが発生しております。

弊社では本船の PC 交換の際には末端の LAN ケーブルも新品に交換することを推奨しております。ご留意いただければ幸いです。